

## **Ausbildungsprojekt Biegevorrichtung**

Ein komplettes, softwareunterstütztes Ausbildungsprojekt für die Grundausbildung in den Metallberufen.

## Das Ausbildungsprojekt Biegevorrichtung besteht aus diesen Komponenten:





- Konstruktionszeichnung der Biegevorrichtung
- Fertigungszeichnungen aller Einzelteile
- Einzelteilzeichnung des Biegeteils
- Animationsvideo der Biegevorrichtung
- Stückliste der benötigten Halbzeuge und Normteile
- Software für die Bearbeitung der Planungsschritte



1	2	3			4		-		5	6
Pos.	Meng	Ein.	Benennung					Norm - Kurzbezeichnung	Bemerkung	
1	1	Stkk	Grundplatte					Flach E	N 10278 – 70 x 10 x 62	S235JRC+C
2	1	Stkk	Platte					Flach E	N 10278 - 70 x 10 x 112	S235JRC+C
3	1	Stkk	Matritze					Flach E	N 10278 – 20 x 10 x 72	16MnCr5
4	1	Stkk	Stemp	el				Flach E	N 10278 – 50 x 10 x 52	90MnCrV8
5	1	Stkk	Führur	ng lir	nks			Flach E	N 10278 – 20 x 15 x 52	S235JRC+C
6	1	Stkk	Führur	ng re	chts			Flach E	N 10278 – 20 x 15 x 52	S235JRC+C
7	1	Stkk	Zylinder					Rund E	N 10278 30 x 12	S235JRC+C
8	1	Stkk	Hebel					Rund E	N 10278 5 x 62	S235JRC+C
9	1	Stk	Kugelknopf mit Gewinde					DIN 31	9-KU-20-M5-C	Duroplast
10	1	Stk	Flachrundschraube					DIN 92	3 M8 x 10 - 5.8	
11	1	Stk	Federhalter lang					Rd EN	10278 6 x 30	S235JRC+C
12	1	Stk	Federhalter kurz					Rd EN	10278 6 x 20	S235JRC+C
13	6	Stk	Zylinderschraube					DIN EN	I ISO 4762 - M5 x 18 - 8.8	
14	6	Stk	Zylinderstifte, gehärtet					DIN EN	I ISO 8734 - 5 x 18 - A	
15	2	Stk	Zylinderstife, gehärtet					DIN EN	I ISO 8735 – 4 x 5	
16	1	Stk	Zugfeder					0,8 x 6	x 40	Federstahl
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
					Bear Gep Nor	Datum 11.03.20		Name Hesse	Biegevorrichtung Ar	beitsplaner
					WHS				Zeichnungsnummer A	P2020/SL Blatt
Zst	Änderu	ing	Datu	Na	Urspr	ung			Ersatz für Ersetzt	

## Arbeitsablauf des Azubis beim Bearbeiten eines Teils der Biegevorrichtung:





Infoaufgaben zur Fertigungszeichnung

	1		1 1-	
				-
Bohrungen entgraten	Prüfplan erstellen u	Bohrungsmitten kör	Rohmaße prüfen	Rohteil absägen
Rohteil säubern un	Bohrungen Ø 5,5 b	Bohrungsmitten anr	Zweite Seitenfläche	Maß 60 anreißen


Arbeitsschritte planen

Nr.	Arbeitsschritt	Richtwert (min)	Richtwert pro	Geschätzte Daue
1	Rohteil absägen auf 62 mm Länge	0,5	100 mm² Sägefläche	
2	Rohtell reinigen und entgraten	2	Werkstück	
3	Abmessungen des Rohseils prüfen	2	Werkstück	
4	Erste Sägefläche eben und winklig fellen	6	100 mm² Zerspanungs- volumen	
5	Maß 60 anreißen	0,5	Abstandsmaß	
6	Zweite Sägefläche auf Maß 60, eben und winklig fellen	6	100 mm³ Zerspanungs- volumen	
7	Nut 10 x 3 anreißen	0,5	Abstandsmaß	
8	Fräsmaschine rüsten zum Fräsen der Nut 10 x 3	10	Arbeitsschritt	
9	Nut mit Scheibenfäser 80 x 8 vorfräsen	5	1 Schnitt	
10	Nut mit Scheibenfräser 80 x 8 fersig fräsen	5	1 Schnitt	
11	Zwei Bohrungen Ø 5,5 anreißen	1	Bohrungsmittelpunkt	
12	Zwei Bohrungsmitten körnen	0,5	Bohrungsmittelpunkt	
13	Zwei Bohrungen mit Spiralbohrer Ø 5,5 bohren	2	Bohrung	
14	Zwei Bohrungen mit Flachsenker Ø 10 x 5,5 senken	1	Senkung	
15	Alle Bohrungen und Senkungen mit Kegelsenker entgraten	0,5	Bohrung	
16	Werkstück vollständig enggraten	2	Werkstück	
17	Prüfplan erstellen und Werkstück prüfen	10	Werkstück	


Werkzeuge auswählen



Herstellungszeit kalkulieren



Herstellen



Nach Prüfplan prüfen